


Company SIA CMB
Ventspils iela 48

Customer Lielupes iela 62, Rīga


Device testo 882

Serial No.: 3314060



Lens: 32° x 23°




1.attēls. Iejas bloks




2.attēls. Termiskais tilts konstrukciju savienojuma vietā



3.attēls. Ēkas rietumu fasāde




4.attēls. Ēkas rietumu fasāde




5.attēls. Siltuma zudumi caur ēka cokolu



6.attēls. Ēkas dienvidu fasāde, siltuma zudui caur logu cokolā un 1.stāva loga rāmi




7.attēls. Ēkas dienvidu fasāde, siltuma zudumi caur logiem.




8.attēls. Ēkas cokols





9.attēls. Ēkas cokols



10.attēls. Paneļu savienojuma vieta




11.attēls. Ēkas cokols




12.attēls. Siltuma zudumi caur cokolu




13.attēls. Termiskais tilts ēkas stūrī




14.attēls. Termiskais tilts ēkas stūros, siltuma zudumi caur kāpņu telpas logiem




15.attēls. Termiskais tilts ēkas stūrī




16.attēls. Ēkas ziemeļu fasāde




17.attēls. Ēkas ieejas bloks




18.attēls. Ēkas cokols, termiskais tilts ēkas stūrī



19.attēls. Ēkas austrumu fasāde



20.attēls. Termiskais tilts ēkas stūrī



21.attēls. Paneļu savienojuma vieta