





Company	SIA CMB Ventspils iela 48	Customer	Maskavas iela 256 k-2, Rīga		
Device	testo 882	Serial No.:	3314060	Lens:	32° x 23°




1.attēls. Ieejas bloks




2.attēls. Balkona termiskais tilts, siltuma zudumi caur loga rāmi




3.attēls. Ēkas cokols, paaugstināta virsmas temperatūra cokola paneļu savienojuma vietās




4.attēls. Paneļu savienojuma vietas




5.attēls. Ēkas austrumu fasāde




6.attēls. Termiskais tilts pārseguma/ārsienas mezglā





7.attēls. Siltuma zudumi no dzīvokļa uz kāpņu telpu




8.attēls. Balkona/ārsienas termiskais tilts




9.attēls. Ieejas bloks





10.attēls. Siltuma zudumi caur paneļu šuvēm



11.attēls. Ēkas cokols




12.attēls. Ēkas dienvidu fasādes cokols




13.attēls. Ēkas dienvidu fasāde



14.attēls. Siltuma zudumi caur logiem un ārsienu paneļu savienojuma vietām




15.attēls. Siltuma zudumu caur ēkas cokolu



16.attēls. Ēkas rietumu fasāde



17.attēls. Ēkas rietumu fasāde



18.attēls. Ēkas ziemeļu fasādes cokols