



Company	SIA CMB Ventspils iela 48	Customer	Silciema iela 15 k-4, Rīga		
Device	testo 882	Serial No.:	3314060	Lens:	32° x 23°





1.attēls. Ēkas ziemeļu fasādes cokola/ārsienas mezgls





2.attēls. Atvērums ēkas cokolā





3.attēls. Ēkas ziemeļu fasāde





4.attēls. Ēkas rietumu fasādes cokols





5.attēls. Lokāla temperatūras paaugstināšanās paneļu šuvju vietās





6.attēls. Ieejas bloks




7.attēls. Paaugstināta virsmas temperatūra balkona/ārsienas mezglā, termiskais tilts loga rāmja/stiklojuma savienojumā



8.attēls. Virsmas temperatūras paaugstināšanās ārsienas/cokola mezglā





9.attēls. Ieejas bloks




10.attēls. Ēkas cokols




11.attēls. Ēkas rietumu fasāde




12.attēls. Termiskais tilts kāpņu telpas loga rāmja/stiklojuma savienojuma vietā




13.attēls. Ārsienas/pārseguma termiskais tilts



14.attēls. Bēniņu lūka




15.attēls. Kāpņu telpas durvis




16.attēls. Ēkas dienvidu fasāde



17.attēls. Ēkas dienvidu fasāde




18.attēls. Ēkas austrumu fasāde




19.attēls. Ēkas austrumu fasāde




20.attēls. Ēkas austrumu fasāde



21.attēls. Cokola paneļu savienojums



22.attēls. Cokola paneļu savienojums



24.attēls. Ēkas austrumu fasādes cokols