

Company SIA CMB
Ventspils iela 48


Customer Veldres iela 9, Rīga

Device testo 882


Serial No.: 3314060

Lens: 32° x 23°


Task




1.attēls. Lokāla temperatūras paaugstināšanās ēkas cokola daļā




3.attēls. Ēkas ieejas bloks




2.attēls. Virsmas temperatūras paaugstināšanās cokola paneļu šuvju vietā




5.attēls. Ēkas cokols




4.attēls. Virsmas temperatūras paaugstināšanās cokola paneļu šuvju vietā



8.attēls. Ēkas fasāde



7.attēls. Termiskais tilts ārsienas/cokola mezglā



10.attēls. Paaugstināta virsmas temperatūra balkona/ārsienas mezglā




11.attēls. Ēkas fasāde




9.attēls. Virsmas temperatūras paaugstināšanās cokola paneļu šuvju vietās



14.attēls. Ēkas fasāde




12.attēls. Lokāla temperatūras paaugstināšanās paneļu šuvju vietās




13.attēls. Temperatūras paaugstināšanās cokola paneļu savienojumā





16.attēls. Ēkas fasāde





15.attēls. Virsmas temperatūras paaugstināšanās cokola šuvju vietās, durvju iebūves perimetrā



18.attēls. Virsmas temperatūras paaugstināšanās cokola šuvju vietās, ārsienas cokola mezglā



17.attēls. Ēkas ieejas bloks



6.attēls. Ēkas cokols