


**Company** SIA CMB  
Ventspils iela 48

**Customer** Druvienas iela 21, Rīga


**Device** testo 882

**Serial No.:** 3314060



**Lens:** 32° x 23°




**1.attēls. Ēkas cokola/ārsienas mezgls**




**2.attēls. Ieejas bloks**




**3.attēls. Termiskais tilts ēkas stūrī**




4.attēls. Ieejas bloks




5.attēls. Ieejas bloks




6.attēls. Ēkas austrumu fasāde




7.attēls. Ēkas austrumu fasāde




8.attēls. Ēkas ziemeļu fasāde, paaugstināta virsmas temperatūra uz loga rāmja, paneļu šuvju vietās



9.attēls. Zemāka termiskā pretestība ēkas cokola daļā




10.attēls. Termiskais tilts ēkas stūrī




11.attēls. Paaugstināta virsmas temperatūra uz koka konstrukcijām kāpņu telpā



12.attēls. Ēkas austrumu fasāde



13.attēls. Ēkas austrumu fasāde



14.attēls. Ēkas ieejas durvis