

Termogrāfija Kurzemes prospekts 56



Company SIA CMB
Ventspils iela 48

Customer Kurzemes prospekts 56, Rīga


Device testo 882

Serial No.: 3314060


Lens: 32° x 23°




1.attēls. Ēkas fasāde




2.attēls. Ēkas fasāde



3.attēls. Termiskais tilts ēkas stūrī




4.attēls. Paaugstināta virsmas temperatūra paneļu savienojuma vietās




5.attēls. Ēkas stūris



6.attēls. Ēkas fasāde




7.attēls. Ēkas fasāde




8.attēls. Ēkas fasāde



9.attēls. Ēkas gala siena



10.attēls. Ēkas gala siena



11.attēls. Ēkas stūris




12.attēls. Termiskais tilts, paaugstināta virsmas temperatūra loga rāmja/stiklojuma savienojuma vietā





13.attēls. Ēkas fasāde




14.attēls. Ēkas fasāde





15.attēls. Paaugstināta virsmas temperatūra paneļu savienojuma vietās un loga rāmja/stiklojuma termiskais tilts




16.attēls. Pārseguma/ārsiena termiskais tilts





17.attēls. Ēkas jumts



18.attēls. Balkona/ārsienas termiskais tilts



19.attēls. Temperatūras pazemināšanās ēkas stūrī



20.attēls. Termiskais tilts ārsiena/pārsegums